



P.Z.I.

**Projet réhabilitation et protection de Zones sujettes aux
Inondations dans la zone du fleuve Sénégal en Mauritanie**



Guidimakha : GRDR Sélibaby

BP : 91 Sélibaby
Tél : (+) 222 534 43 47
e-mail : selibaby@grdr.org

Gorgol : GRDR Kaédi

BP : 136 Kaédi
Tél : (+) 222 533 50 45
e-mail : kaedi@grdr.org

Brakna : Caritas Mauritanie

BP : 515 Nouakchott
Tél : (+) 222 525 65 60
e-mail : caritas.urgence@gmail.com

Projet réhabilitation et protection de Zones sujettes aux Inondations dans la zone du fleuve Sénégal en Mauritanie

PLAN D'ACTION PRIORITAIRE

LOCALITE DJADJIBINE CHORFA

-Janvier 2010-

i. Résumé exécutif

Le présent plan de d'actions prioritaire (PAP) inondation résulte du diagnostic participatif qui a été entrepris au niveau du village.

Il s'agit pour le PZI de prioriser, de réaliser les études techniques et financières et de planifier et d'exécuter certaines des actions afin d'atteindre les objectifs du projet.

Le PAP inondation prend en compte les principaux problèmes liés à inondation selon la définition du projet (impact des inondations sur les biens et personnes et moyen de production).

Dans ce cadre, un certain nombre de problèmes ont été cités comme prioritaires par l'assemblée lors du diagnostic dans le village.

Il s'agit entre autres de :

- **Inondation dans le terroir du village ;**

ii. Méthodologie appliquée

Pour élaborer le plan d'actions prioritaires inondation, les étapes suivantes ont été suivies :

- Organisation du travail et la définition des conditions d'action
- Rappel des objectifs du projet PZI et les raisons du choix de la zone
- Diagnostic des problèmes du village
- Définir les problèmes de la zone rentrant dans le cadre des inondations
- Faire l'ordre des priorités des problèmes identifiées dans le village
- approfondissement du travail avec un groupe restreint de villageois (visite des sites et discussion) pour préciser l'impact des problèmes mis en évidence et ébaucher les propositions des solutions ; Il s'agissait de voir dans quelle mesure les solutions retenues sont pertinentes et à la portée des bénéficiaires.
- Restitution du travail à l'assemblée pour permettre une validation des résultats.
- Finalisation et budgétisation des actions.

L'utilisation d'un certain nombre d'outils de **Méthode Accélérée d'Approche, de Recherche et de Planification Participative (MARPP)** a permis de recueillir l'ensemble des données nécessaires pour chaque étape. La disponibilité constante des populations à travers toutes leurs composantes (hommes, femmes, jeunes) a permis d'avoir des informations fiables.

I. Résumé du diagnostic participatif :

Le présent rapport de diagnostic socio-économique et physique répond au souci du PZI d'impliquer dès le début les populations cibles dans le processus d'identification et de proposition de solution des problèmes d'inondations.

Ce travail a été réalisé par l'équipe du PZI GRDR Kaédi et les personnes ressources du village en assemblée général.

La méthode appliquée s'est basée sur l'approche participative par l'utilisation de la MARP (Méthode Accélérée de Recherche et de Planification Participative).

Le terroir villageois de **Diadjibini Sorfa** se trouve à environ 156 km au sud est de Kaédi et fait partie de la Wilaya du Gorgol, Moughataa de Magama et la commune de Sagué Lobaly.

Le village de Sagué Lobaly compte une population de près de 7 500 habitants pour environ 500 ménages. Les actifs constituent plus 50 % de la population. Village est peuplé de majoritairement par des Peulhs sédentaire mais on note quelques familles Soninkés et Maures.

Le village est créé vers 1901 par les peulhs de la tribu des Diyamkobés.

L'installation du village à cet endroit, est motivée par l'existence des ressources (la proximité du fleuve Sénégal, l'abondance des ressources naturelles, la fertilité des terres) et la position géographique du village (frontalier du Sénégal).

Le fait ayant marqué le village sont principalement :

- Sécheresse des années 1925-1930 ;
- Des événements douloureux Mauritanie-Sénégal de 1989.

Le terroir se caractérise par la présence d'une grande zone de culture le Walo au nord est bordé par des dunes sable à vocation de cultures de diéri et pastoralisme qui se prolonge jusqu'à l'ouest du village; au sud par la zone du fleuve dont les berges sont exploitées pour des cultures de décrues; les zones est et l'ouest sont constituées des bas fond traversés par de grand oueds ce sont des zones à vocation cultures de décrues.

Le réseau hydrographique du terroir est constitué principalement de trois grands oueds dont le Thiofol, le Tethiane et le Gola-louguéré qui sont de l'affluant-confluent du fleuve pour la zone du walo.

Organisation sociale

Le village est dirigé par la famille BA appui par certains notables (actuel chef de village s'appelle BA Abdoul Diadji).

Les personnes les plus influentes du village sont par ordre de priorité : l'Imam de la mosquée, certains notables, les conseillers et des présidents des coopératives.

Organisation de base influente dans le village sont : l'association des jeunes du village, Comité de Jumelage, groupement de femmes et coopératives.

Les structures intervenant principalement dans le village sont : SONADER, DRPSS, DREN, PDRC, GRDR, PAM, CSA

Apports de ces principaux intervenants dans le village réalisation de plusieurs actions de développement (CREN).

La situation économique de la population est très précaire (population pauvre).

Le village est agropastoral (à dominance agricole (plus 80 %)). Les cultures pratiquées sont : les cultures de décrue, l'irrigué, le maraîchage et dans une moindre mesure les cultures sous pluie. On note une faible pratique de la pêche dans le village.

Infrastructures : Le village dispose de 01 poste de santé, de 01 écoles, de 20 puits, de mosquées, de 69 boutiques.

La majorité des infrastructures sont dans un état dégradé.

Les problèmes du village dans le cadre de l'inondation par ordre de priorité sont les suivantes:

- **Inondation dans le terroir du village ;**

Le tableau ci-après résume les problèmes et les solutions proposées par ordre de priorité des villageois :

N°	Problèmes	Causes	Conséquence	Solutions proposées par le village (ou entreprises) par le village	Actions retenues
01	Inondation dans le terroir du village (pluviale)	- Dépôts solides dans le lit mineur de l'oued principal (le djadjibine) - Débordement et changement de lit mineur des affluents rive droite de l'oued principal ; - La position topographique défavorable du village (Zone de confluence de plusieurs oueds).	- Changement de lit en cours de l'oued principale qui se rapproche du village; - Destruction des infrastructures publiques et habitations en 2007 (près de 20 foyers, 2 salles de classes et 2 puits) ; - L'eau ne déborde plus dans les anciennes zones de cultures du lit majeur (plusieurs centaines d'ha abandonnés ou en voie de l'être);	Mis en œuvre : - Distribution des kits par le GRDR et CARITAS en 2007. - Interdiction de s'installer dans les zones inondables du village ; Proposée : - Interdiction formelle d'occupation des zones inondables dans le village ; - Reconstruction des 2 salles de classes ; - Aménagement hydroagricole pour récupérer leur schamps de culture	1.1- Etude pour la réalisation d'une diguette filtrante; 1.2- Réalisation d'une diguette filtrante;

Tableau de synthèse

N°	Actions préconisées	Potentialités/Atouts	contraintes	impacts	coûts	Délais
1.1-	Etude pour la réalisation d'une diguette filtrante;	Prise de conscience de la population sur les conséquences des inondations les zones de cultures ;	Impacts très faibles rapports aux besoins du village (risque de conflits fonciers ...)	APD disponible (outil de décision) ;	500 000	1 mois
1.2-	Réalisation d'une diguette filtrante;	- Main d'œuvre non qualifié et matériaux disponible ; - Technicités disponible ; - Lutter contre la dégradation des sols dans le village ; - Coût de réalisation faible ;	Sites difficilement aménageable (risques de contournement énorme (d'appuis faible vers l'oued principal));	- Récupération de près de 15 ha de terres ; - Risque d'inondation du village diminué (lutte contre le changement de lit mineur);	7 316 000	3 mois

II. Fiches actions retenues :

1.1- Réhabilitation de l'école
Description et caractéristique: • Travaux de remblayage et d'assainissement : il consiste à réaliser à remblayer les zones avec une couche latéritique de 30 cm en moyenne. • Une canalisation souterraine en PVC sera mise afin de drainer les eaux hors du village à environ 300m. Métrés et travaux à réaliser: Elément de coût :

III Tableau de synthèse

N°	Actions préconisées	Potentialités/Atouts	contraintes	impacts	coûts	Délais
1.1-	Etude pour la réalisation d'une diguette filtrante;	• Prise de conscience de la population sur les conséquences des inondations les zones de cultures ;	• Impacts très faibles rapports aux besoins du village (risque de conflits fonciers ...) • Sites difficilement aménageable (risques de contournement énorme (d'appuis faible vers l'oued principal));	• APD disponible (outil de décision) ;	500 000	1 mois
1.2-	Réalisation d'une diguette filtrante;	• Main d'œuvre non qualifié et matériaux disponible ; • Technicités disponible ; • Lutter contre la dégradation des sols dans le village ; • Coût de réalisation faible ;		• Récupération de près de 15 ha de terres ; • Risque d'inondation du village diminué (lutte contre le changement de lit mineur);	7 316 000	3 mois